

PLANCHA

También conocida como lámina en caliente viene de un proceso metalúrgico usado principalmente para producir bobinas a partir de planchones o lingotes, los cuales son estirados entre un set de rodillos hasta alcanzar el espesor deseado.

# Tabla de Espesores

ESPESOR			PESO		
Milímetros	Calibre	tPulgadas	1220 x 2440 mm	1830 x 6100 mm	2440 x 6100 mm
4,50	7	3/16	-	394,33	-
6,00	3	1/4	-	525,78	-
8,00	-	5/16	186,94	701,04	934,72
9,00	-	3/8	210,31	788,67	1051,55
12,00	-	1/2	280,41	1051,55	1402,07
15,00	-	5/8	350,52	-	1752,59
19,00	-	3/4	443,99	-	2219,95
25,00	-	1	584,20	-	2920,99
31,00	-	1 1/4	724,40	-	3622,02
38,00	-	1 1/2	887,98	-	4439,90
50,00	-	2	1168,39	-	5841,97
63,00	-	2 1/2	1472,18	-	7360,88
75,00	-	3	1752,59	-	8762,96
100,00	-	4	2336,79	-	11683,94

# **Normas**

ASTM A36 = NTC 1920: Acero estructural al carbono.

ASTM A572 = NTC1985: Aceros de calidad estructural de alta resitencia, baja aleación al niobio

(columbio) vanadio.

ASTM A6 = NTC 4537: Requisitos generales para barras, chapas, perfiles y

tablestacas de acero laminado estructural.

## Fórmula de Peso

• Peso(kg) = Espesor(mm) X Largo(mt) X Ancho(mt) X 7.85(factor)

# Usos

Puentes / Cilindros

Tanques / Carrocerías

Silos /Calderas

Mezcladoras /Columnas

Soportes / Puentes gruás

Platinas Válvulas

Maquinaria / Autopartes

#### Servicios de Corte:

Corte Transversal (Página 79)

